

BUDYNEK „B”

Załącznik Nr 4

nr pomieszczenia	Powierzchnia (m2)	opis pomieszczenia
B 015	9,5	Sufit: farba emulsyjna ; do malowania ściany: farba emulsyjna ; do malowania podłoga: płytki PCV ; stan dobry, cokoły drewniane, stare – do malowania stolarka okienna: PCV+ żaluzje; stan dobry drzwi wewnętrzne: pływające z szybą, stare ; stan dostateczny, wskazana wymiana grzejniki żeliwne- do malowania, zawory stare – regulacja ręczna wyposażenie: szafa wnękowa z drzwiami przesuwanymi , szer 3,0 m; H= do sufitu; ok 1,5 m blat przyścienny z półkami; stan dobry w pomieszczeniu instalacja komputerowa

Budynek „H”

nr pomieszczenia	Powierzchnia (m2)	opis pomieszczenia
H 001	17,42	Podłoga: terakota- stan dobry Ściany: farba emulsyjna, do odnowienia Stolarka okienna; drewniana, do naprawy
H 002	4,49	Podłoga: terakota stan dobry Ściany: farba emulsyjna, do odnowienia Stolarka okienna; drewniana do naprawy
H 010	15,79	Podłoga: wykładzina PCV, stan dobry, Ściany : panele ścienne MDF Stolarka okienna: drewniana, stan dobry Węzeł sanitarny: ZWU, CWU Prąd: gniazdo przyłącze trójfazowe
H 011	2,01	Podłoga; wykładzina PCV, stan dobry Ściany: glazura i emulsja , do odnowienia Pod sufitem kanał wentylacji mechanicznej
H 012	3,35	podłoga: terakota – stan dobry ściany: stara glazura do h=2,05 m – stan dobry + emulsja – do odnowienia sufit: farba emulsyjna – do odnowienia prąd: gniazdo – przyłącze trójfazowe węzeł sanitarny: podejście ZW , odprowadzenie do kanalizacji wyłącznie za pomocą urządzenia przepompowującego pod sufitem kanał wentylacji mechanicznej – hałas podczas pracy
H 013	9,50	podłoga: terakota – stan dobry ściany: panele ścienne MDF do sufitu – stan dobry (kilka paneli do wymiany)

		sufit: aluminiowy, podwieszany sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym – stan dobry– do odświeżenia
H 014	6,47	podłoga: terakota – stan dobry ściany: panele ściennie MDF do sufitu – stan dobry (kilka paneli do wymiany) sufit: aluminiowy, podwieszany sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym – stan dobry– do odświeżenia węzeł sanitarny: podejście ZW i CWU , umywalka
H 015	1,87	podłoga: terakota – stan dobry ściany: stara glazura Brodzik metalowy z bateria prysznicową – stan dobry
H 016	2,43	Podłoga : PCV ściany: farba emulsyjna – do odnowienia sufit: farba emulsyjna – do odnowienia
H 017	1,58	podłoga: terakota – stan dobry ściany: stara glazura węzeł sanitarny: podejście ZW i CWU - miska klozetowa, dolnopłuk, umywalka
H 018	3,87	podłoga: terakota – stan dobry Ściany :stara glazura sufit: farba emulsyjna – do odnowienia węzeł sanitarny: podejście ZW i CWU , umywalka
H 018	2,98	podłoga: terakota – stan dobry ściany: farba emulsyjna – do odnowienia sufit: aluminiowy, podwieszany sufit kasetonowy/ emulsja – do odnowienia

H 019	4,18	podłoga: terakota – stan dobry ściany: farba emulsyjna – do odnowienia sufit: aluminiowy, podwieszany sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym – stan dobry podłoga: terakota – stan dobry
H 020	7,01	podłoga: terakota – stan dobry ściany: farba emulsyjna – do odnowienia sufit: aluminiowy, podwieszany sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym – stan dobry podłoga: terakota – stan dobry