

Budynek „H”

nr pomieszczenia	Powierzchnia (m2)	opis pomieszczenia
H 001	17,42	Podłoga: terakota- stan dobry Ściany: farba emulsyjna, do odnowienia Sufit: podwieszony sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym, kilka kasetonów do wymiany Stolarka okienna: PCV-stan dobry Drzwi: aluminiowe, przeszklone-stan dobry
H 002	4,49	Podłoga: terakota-stan dobry Ściany: farba emulsyjna, do odnowienia Sufit: podwieszony sufit kasetonowy, kilka kasetonów do wymiany Stolarka okienna: PCV-stan dobry
H 003	4,48	Podłoga: terakota-stan dobry Ściany: glazura i farba emulsyjna-do odnowienia Sufit: podwieszony sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym-stan dobry (kilka kasetonów do wymiany) Stolarka okienna: PCV-stan dobry Drzwi: drewniane-do odnowienia
H 004	9,11	Podłoga: wykładzina PCV-stan dostateczny (do wymiany) Ściany: panele ściennie MDF do sufitu, większość paneli podziurawiona –do wymiany, wnęka (lub pozostałość po drzwiach na korytarz) w ścianie niewykończona Sufit: podwieszony sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym-stan dobry Stolarka okienna: PCV-stan dobry Drzwi: drewniane-do odnowienia Węzeł sanitarny: podejście ZW, CWU z ogrzewacza elektrycznego, zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem-stan

		dobry
H 005	7,80	<p>Podłoga: terakota- stan dobry</p> <p>Ściany: panele ściennie MDF, farba emulsyjna-do odświeżenia, większość paneli podziurawiona-do wymiany</p> <p>Sufit: podwieszony sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym- stan dobry, na 1/3 powierzchni farba emulsyjna-do odnowienia</p> <p>Stolarka okienna: PCV- stan dobry</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p> <p>Węzeł sanitarny: podejście ZW, CWU z ogrzewacza elektrycznego, zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem- stan dobry</p>
H 007	10,76	<p>Podłoga: terakota- stan dobry</p> <p>Ściany: panele ściennie MDF, farba emulsyjna-do odnowienia</p> <p>Sufit: podwieszony sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym- stan dobry</p> <p>Stolarka okienna: PCV- stan dobry</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p> <p>Węzeł sanitarny: podejście ZW i CWU</p>
H 008	1,55	<p>Podłoga: terakota- stan dobry</p> <p>Ściany: glazura do sufitu</p> <p>Sufit: podwieszony sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym- stan dobry</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p> <p>Węzeł sanitarny: podejście ZW i CWU, umywalka, sedes</p>
H 009	10,37	<p>Podłoga: terakota- stan dobry</p> <p>Ściany: panele ściennie MDF, farba emulsyjna-do odnowienia</p> <p>Sufit: podwieszony sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym, na 1/4 powierzchni panele ściennie MDF</p>

		<p>Stolarka okienna: PCV-stan dobry</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p> <p>Węzeł sanitarny: podejście ZW i CWU</p>
H 010	15,79	<p>Podłoga: wykładzina PCV-stan zły, do wymiany</p> <p>Ściany : panele ściennie MDF, farba emulsyjna-do odnowienia</p> <p>Sufit: farba emulsyjna-do odnowienia</p> <p>Stolarka okienna: PCV- stan dobry</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p> <p>Węzeł sanitarny: podejście ZW i CWU, umywalka</p> <p>Prąd: gniazdo-przyłącze trójfazowe</p>
H 011	2,01	<p>Podłoga; wykładzina PCV-stan zły, do wymiany</p> <p>Ściany: glazura, farba emulsyjna-do odnowienia</p> <p>Sufit: farba emulsyjna-do odnowienia</p> <p>Pod sufitem kanał wentylacji mechanicznej</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p>
H 012	3,35	<p>podłoga: terakota -stan zły, do wymiany</p> <p>Ściany: glazura do h=2,05 m-stan dobry + farba emulsja – do odnowienia</p> <p>Sufit: farba emulsyjna-do odnowienia</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p> <p>Prąd: gniazdo – przyłącze trójfazowe</p> <p>Węzeł sanitarny: podejście ZW , odprowadzenie do kanalizacji wyłącznie za pomocą urządzenia przepompowującego</p> <p>Pod sufitem kanał wentylacji mechanicznej – hałas podczas pracy</p>
H 013	9,50	<p>Podłoga: terakota-stan dobry</p> <p>Ściany: panele ściennie MDF do sufitu-stan dobry (kilka paneli</p>

		<p>do wymiany)</p> <p>Sufit: podwieszany sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym – stan dobry– do odświeżenia</p> <p>Stolarka okienna: PCV-stan dobry</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p>
H 014	6,47	<p>Podłoga: terakota – stan dobry</p> <p>Ściany: panele ściennie MDF do sufitu -stan dobry (kilka paneli do wymiany)</p> <p>Sufit: podwieszany sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym – stan dobry– do odnowienia</p> <p>Stolarka okienna: PCV-stan dobry</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p> <p>Węzeł sanitarny: podejście ZW i CWU , umywalka</p>
H 015	1,87	<p>Podłoga: terakota-stan dobry</p> <p>Ściany: glazura, farba emulsyjna-do odnowienia</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p> <p>Węzeł sanitarny: sedes</p> <p>Brodzik metalowy z bateria prysznicową – stan dobry</p>
H 016	2,43	<p>Podłoga : PCV-stan dostateczny</p> <p>Ściany: farba emulsyjna – do odnowienia</p> <p>Sufit: farba emulsyjna – do odnowienia</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p>
H 017	1,58	<p>Podłoga: terakota – stan dobry</p> <p>Ściany: glazura, farba emulsyjna-do odnowienia</p> <p>Sufit: farba emulsyjna-do odnowienia</p> <p>Drzwi: drewniane-do odnowienia</p> <p>Węzeł sanitarny: podejście ZW i CWU - miska klozetowa,</p>

		dolnoptuk, umywalka
H 018a	3,87	Podłoga: terakota-stan dobry Ściany : glazura, kilka płytek do uzupełnienia Sufit: farba emulsyjna – do odnowienia Drwi: drewniane-do odnowienia Węzeł sanitarny: podejście ZW i CWU
H 018	2,98	Podłoga: terakota-stan dobry Ściany: farba emulsyjna – do odnowienia Sufit: podwieszany sufit kasetonowy/ farba emulsja – do odnowienia Stolarka okienna: PCV-stan dobry Drzwi: drewniane-do odnowienia
H 019	4,18	Podłoga: terakota-stan dobry Ściany: farba emulsyjna-do odnowienia Sufit: farba emulsyjna-do odnowienia Stolarka okienna: PCV-stan dobry Drzwi: aluminiowe, przeszklone-stan dobry
H 020	7,01	Podłoga: terakota-stan dobry Ściany: farba emulsyjna-do odnowienia Sufit: podwieszany sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym – kilka kasetonów do wymiany
H 021	7,90	Podłoga: terakota-stan dobry Ściany: panele ściennie MDF do sufitu Sufit: podwieszony sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym

H 022	11,89	Podłoga: terakota-stan dobry Ściany: panele ściennie do sufitu Sufit: podwieszony sufit kasetonowy z oświetleniem rastrowym Stolarka okienna: PCV-stan dobry
-------	-------	---